

# CARS-HELP.COM

Контролен лист за проверка на употребяван автомобил

Дата: 28.06.2017г

Място: София

Извършил (2 имена): Георги Николов

## Данни за автомобила:

Номер на автомобила: СВ

Номер на рамата: ~~W~~ MDHFVCK13U0795936

Номер на двигателя:

Километраж: 8859

Дата на първа регистрация: 09.04.2015

Брой на предишните собственици: 2

Преминати технически прегледи: -

1	Документи на автомобила	Да	Не	Коментар
1.1	Голям талон	✓		
1.2	Малък талон	✓		
1.3	Последно преминат технически преглед			
1.4	Сервизна книжка с фактури от извършените прегледи	✓		
1.5	Техническа документация (упътване за експлоатация)			
1.6	Фактури и касови бележки за техническо обслужване		✗	
1.7	Проверка номер на рамата в интернет			

2	Задължителни атрибути на/в автомобила	Да	Не	Коментар
2.1	2 броя еднакви ключове	✓		
2.2	Пожарогасител	✓		Май 2018
2.3	Аптека	✓		
2.4	Триъгълник	✓		
2.5	Резервна гума и крик (в исправност)	✓		
2.6	Светлоотразителна жилетка	✓		
2.7	Комплект резервни крушки		✗	

3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.1	Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини, драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения)	✓		
3.2	Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор, уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив)	✓		
3.3	Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни	✓		✓ стъкла едноцветно ир-во

3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.3	Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници)	✓		Различаване профил брата) зорна 1 брата
3.4	Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките са в изправност	✓		Проверка брата
3.5	Подкалниците лягат правилно на местата си и са оригинални; Не са меки и не се огъват при допир;	✓		ПДК и ПЛК
3.6	Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила	✓		Забележи, че има различия
3.7	Гумите са еднакви навсякъде, гумите не са износени отвън навътре	✓		
3.8	Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми 1,6 mm и зимни гуми 4 mm	✓		
3.9	Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини, стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла)	✓		
3.10	Джантите на гумите не са изкривени, счупени, одраскани, замърсени, ръждясали	✓		ПА-06; ЗА-06; ПД-06
3.11	Проверката на амортизьорите показва, че са в добро състояние	✓		
4	Купе, интериор	Да	Не	Коментар
4.1	Няма влага под подложките на пода, килима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла	✓		
4.2	Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени)	✓		
4.3	Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки)	✓		
4.4	Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на седалките, отстранете калъфите)	✓		
4.5	Скоростен лост, педали, волан не са изхабени и износени; не са сменяни наскоро;	✓		
4.6	Прозорците и евентуално подвижният покрив се отварят и затварят	✓		
4.7	Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация, климатична уредба, отопление, клаксон)	✓		
4.8	Касетофонът работи; Навигацията работи; Всички високоговорители работят;	✓		
4.9	Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.)	✓		
4.10	Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на километража	✓		
4.11	При въртене на волана няма луфтове и нехарактерни звуци	✓		

3.6 - ПА - 175/60/R15 4W79 4217 Bridgestone  
 ЗА - 175/60/R15 4W79 4217 - 4 -  
 ЗА - 175/60/R15 4W79 4017 - 4 -  
 ПА - 175/60/R15 4217 - 11 -

5	Двигателен отдел	Да	Не	Коментар
5.1	Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на картончето за смяна на маслото)	✓		170 слепка смяна на 2016
5.2	Маркучите, тръбопроводите и скобите са без дефекти (няма загуба на течност, няма течове)	✓		
5.3	Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност	✓		Охлаждаща кор вода
5.4	Двигателят е студен преди запалването	✓		
5.5	Запалването на двигателя е лесно; няма скърцане, тракане, виене и вдигане на обороти;	✓		
5.6	Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя	✓		
5.7	При откачване на цилиндрите 1 по 1 няма такъв, който да не оказва влияние при работата на двигателя	—	—	
5.8	Оборотите на празен ход са стабилни и са под 1000	✓		
5.9	При рязко подаване на газ няма нехарактерни звуци и шумове; Двигателят поема добре газта и връща нормално оборотите	✓		
5.10	При работещ двигател и отворена капачка за маслото няма духане и изхвърляне на масло от отвора	✓		
5.11	Няма бяла пяна или филм на капачката за маслото (в противен случай уплътнението на главата на цилиндъра е дефектно)	✓		
5.12	При форсиране на двигателя от ауспуха не излиза черен или бял дим;	✓		
5.13	Полюсите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация	✓		
5.14	Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени)	✓		
5.15	Шумът от мотора е нормален, няма виене, тракане, трополене;	✓		
5.16	При запалване на ауспуха двигателят заглъхва	✓		
5.17	Продавачът е склонен маслото да бъде сменено преди покупката и двигателят да се закачи в сервиз за проверка	✓		
6	Под автомобила	Да	Не	Коментар
6.1	Спирачните дискове и накладки са в изправност	✓		24-06: 3 и 34-06: 3 и 34
6.2	Спирачните маркучи и тръбопроводи не изпускат течност	✓		11-06
6.3	Ауспухът е в изправност (ръждясване и плътност)	✓		
6.4	По ауспуха няма наслоено масло; ауспухът не е омаслен	✓		
6.5	Амортизьорите не изпускат течност, не тракат	✓		
6.6	Нивото на спирачната течност е в норма и в изправност	✓		
6.7	Други места с ръжда и поправки	—	—	11-06

7	Тест драйв/ пробно каране	Да	Не	Коментар
7.1	Ускорение	✓		
7.2	Спирачен път, спиращ ефект	✓		
7.3	Съединителят има нормален ход			
7.4	Проверката на амортизаторите показва, че са в добро състояние	✓		
7.5	След тест-драйва няма течове в двигателния отдел	✓		
7.6	При движение по инерция няма съмнителни шумове	✓		
7.7	При движение по прав път колата не занася на една страна и не губи траекторията си	✓		
7.8	При спиране колата спира в права посока; не занася на една страна	✓		
7.9	В скоростния лост няма луфтове	✓		
7.10	Ръчната спирачка работи и хваща при спиране под наклон	✓		
7.11	При въртене в кръг няма трополене и скърцане от гумите	✓		













# СЕРВИЗНА ИСТОРИЈА

## GARANTIEBESCHEINIGUNG Europaweite NISSAN-Garantie

**HERZLICH WILLKOMMEN**

Um sicherzustellen, dass Sie Ihren NISSAN in vollen Zügen genießen können, bitten wir Sie dieses Kundendienstcheckheft / Garantiehandbuch zu lesen.

**WICHTIGER HINWEIS**

Im Abschnitt 'Garantie' sind wichtige Informationen über die Garantiebedingungen Ihres NISSAN aufgeführt. Er enthält Informationen über die Anforderungen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, sowie über das NISSAN PAN Europe Service Programm. Das NISSAN Kundendienstcheckheft erklärt Details zur Pflege und Wartung Ihres NISSAN.

**FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER**  
MDHFBUK13U0795936

**MOTORNUMMER**  
808845

**MODELLCODE**  
K13 MICRA

**KENNZEICHEN (optional):**

**GARANTIEBEGINN**    **KILOMETER - STAND**    **FARBNUMMER**    **FARB-BESCHREIBUNG**


27 - 02 - 2015    5    B53G    BLUE

tt    mm    jjjj

**ÜBERGABEINSPEKTION**  
Die Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt.

**STEMPEL DES HÄNDLERS**

**MGS**  
Motor Gruppe Sticht GmbH & Co. KG  
95326 Kulmbach  
Von-Linde-Str. 10  
Tel. 09221/699616-0  
HDL 1826



**DATUM**    **HÄNDLER-CODE**

09 - 04 - 2015    1826

tt    mm    jjjj

**NAME KUNDENDIENSTLEITER**

---

**BESITZER/-IN:**

---

**ADRESSE:**

---

Telefon:

**Wartungsnachweise  
Quittances d'entretien  
Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
5W-30

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

**KFZ-SERVICE SCHRAMM**  
Gutenbergsrass 7  
95352 Marktregast

*TS*

Stempel, Cachet, Timbro

15.04.2016  
Datum/Date/Data

Km 5950

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
Datum/Date/Data:    Km:

**Wartungsnachweise  
Quittances d'entretien  
Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data

Km

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
Datum/Date/Data:    Km:

**Номер на РАМА:**



**ДЖАНТИ:**

Предна лява - ОК



Задна лява - ОК



Предна дясна - ОК



Драскотини по Задна Дясна Джанта:



Нивото на маслото е в рамки:



Охлаждаща течност над МАКС:



Драскотина по предна шофьорска врата:



Видео при запалване на автомобила: ОК

<https://youtu.be/2i0M8yuP9Bw>