

CARS-HELP.COM

Контролен лист за проверка на употребяван автомобил

Дата: 28.10.2017

Място: София, Цариградски Комплекс

Извършил (2 имена): Георги Николов

Данни за автомобила:

Марка, модел, година пр-во: Ford Fiesta 2006

Номер на автомобила: EB5876AC

Номер на рамата: WF0HXXWPJH6R57092

Километраж: 195065km

Дата на първа регистрация: 15.12.2006

Брой на предишните собственици: 0

Преминати технически прегледи: 08.2017

1	Документи на автомобила	Да	Не	Коментар
1.1	Голям талон	✓		
1.2	Малък талон	✓		
1.3	Последно преминат технически преглед	✓		8.2017
1.4	Сервизна книжка с фактури от извършените прегледи	✓		
1.5	Техническа документация (упътване за експлоатация)	✓		
1.6	Фактури и касови бележки за техническо обслужване	✓		
1.7	Проверка номер на рамата в интернет	✓		няма ПТП

2	Задължителни атрибути на/в автомобила	Да	Не	Коментар
2.1	2 броя еднакви ключове	✓		
2.2	Пожарогасител	✓		
2.3	Аптечка	✓		
2.4	Триъгълник	✓		
2.5	Резервна гума и крик (в изправност)	✓		
2.6	Светлоотразителна жилетка	✓		
2.7	Комплект резервни крушки	✓		

3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.1	Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини, драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения)		✗	Забележки според снимките
3.2	Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор, уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив)		✗	Ръжда по калници, врати, изпускателна система

3.3	Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни	X	Леки удари от камъчета по предното стъкло
-----	---	---	---

Дата на производство на стъклата:				
	Предно стъкло	Pilkington	2006	
	Предно ляво стъкло	Pilkington	2006	
	Задно ляво стъкло	Pilkington	2006	
	Стъкло багажник	Pilkington	2006	
	Задно дясно стъкло	Pilkington	2006	
	Предно дясно стъкло	Pilkington	2006	
3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.4	Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници)	V		
3.5	Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките са в изправност	V		
3.6	Подкалниците лягат правилно на местата си и са оригинални; Не са меки и не се огъват при допир;		X	Преден десен
3.7	Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила	V		
	ГУМИ: Марка и Тип; Размер; Профил			
3.7.1	Предна лява - Pirelli 175/65/R14 07/2017 6.9mm			
3.7.2	Предна дясна - Pirelli 175/65/R14 07/2017 6.9mm			
3.7.3	Задна лява - Pirelli 175/65/R14 07/2017 6.9mm			
3.7.4	Задна дясна - Pirelli 175/65/R14 07/2017 6.9mm			
3.8	Гумите са еднакви навсякъде, гумите не са износени отвън навътре	V		
3.9	Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми 1,6 mm и зимни гуми 4 mm	V		
3.10	Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини, стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла)	V		
3.11	Джантите на гумите не са изкривени, счупени, одраскани, замърсени, ръждясали	V		
3.12	Проверката на амортизьорите показва, че са в добро състояние	V		
3	Каросерия, външен вид, екстериор	Стойности	Коментар	
	Сила на лака			
3.13	Преден капак	90-130	ok	
3.14	Преден ляв калник	200-270	боядисван	
3.15	Предна лява врата	108-120	ok	
3.16	Задна лява врата	110-125	ok	
3.17	Заден ляв калник	100-150	ok	
3.18	Багажник	97-117	ok	
3.19	Заден десен калник	110-130	ok	
3.20	Задна дясна врата	117-162	ok	
3.21	Предна дясна врата	117-135	ok	

3.22	Преден десен калник	125-135	ok
3.23	Покрив	105-110	ok

4	Купе, интериор	Да	Не	Коментар
4.1	Няма влага под подложките на пода, килима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла	✓		
4.2	Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени)	✓		
4.3	Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки)	✓		
4.4	Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на седалките, отстранете калъфите)	✓		
4.5	Скоростен лост, педали, волан не са изхабени и износени; не са сменяни наскоро;		✗	волан и скоростен лост
4.6	Прозорците и евентуално подвижният покрив се отварят и затварят	✓		
4.7	Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация, климатична уредба, отопление, клаксон)	✓		
4.8	Касетофонът работи; Навигацията работи; Всички високоговорители работят;	✓		
4.9	Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.)	✓		
4.10	Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на километража	✓		
4.11	При въртене на волана няма луфтове и нехарактерни звуци	✓		

5	Двигателен отдел	Да	Не	Коментар
5.1	Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на картончето за смяна на маслото)	✓		
5.2	Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност	✓		
5.3	Двигателят е студен преди запалването	✓		
5.4	Запалването на двигателя е лесно; няма скърцане, тракане, виене и вдигане на обороти;	✓		
5.5	Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя		✗	има лек теч на масло около гарнитурата
5.6	Оборотите на празен ход са стабилни и са под 1000	✓		
5.7	При рязко подаване на газ няма нехарактерни звуци и шумове; Двигателят поема добре газта и връща нормално оборотите	✓		
5.8	При работещ двигател и отворена капачка за маслото няма духане и изхвърляне на масло от отвора		✗	леко духане

5.9	Няма бяла пяна или филм на капачката за маслото (в противен случай уплътнението на главата на цилиндъра е дефектно)	✓		
5.10	При форсиране на двигателя от ауспуха не излиза черен или бял дим;	✓		
5.11	Полюсите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация	✓		
5.12	Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени)	✓		
5.13	Шумът от мотора е нормален, няма виене, тракане, трополене;	✓		

6	Под автомобила	Да	Не	Коментар
6.1	Спирачните дискове и накладки са в изправност	✓		
6.2	По ауспуха няма наслоено масло; ауспухът не е омаслен	✓		
6.3	Амортисьорите не изпускат течност, не тракат	✓		
6.4	Нивото на спирачната течност е в норма и в изправност	✓		
6.5	Други места с ръжда и поправки		✗	Всички калници

7	Тест драйв/ пробно каране	Да	Не	Коментар
7.1	Ускорение	✓		
7.2	Спирачен път, спирачен ефект	✓		
7.3	Съединителят има нормален ход	✓		
7.4	Проверката на амортисьорите показва, че са в добро състояние	✓		
7.5	След тест-драйва няма течове в двигателния отдел		✗	има лек теч на масло около гарнитурата
7.6	При движение по инерция няма съмнителни шумове	✓		
7.7	При движение по прав път колата не занася на една страна и не губи траекторията си	✓		
7.8	При спиране колата спира в права посока; не занася на една страна	✓		
7.9	В скоростния лост няма луфтове	✓		
7.10	Ръчната спирачка работи и хваща при спиране под наклон	✓		
7.11	При въртене в кръг няма трополене и скърцане от гумите	✓		

* Условия за проверка: Сухо, ясно време, 10 градуса, вятър

*ПБ- предна броня; ПЛК-преден ляв калник; ПДК - преден десен калник;

*ЗБ - задна броня; ЗЛК - заден ляв калник; ЗДК - заден десен калник

*ПДК - преден десен калник; ПЛК - преден ляв калник



*ЗДК - заден десен калник; ЗЛК - заден ляв калник

*ПДПК - преден десен подкалник; ПЛПК - преден ляв подкалник

*ЗДПК - заден десен подкалник; ЗЛПК - заден ляв подкалник







Удари от камъчета по предното стъкло и износен волан:



Забележка скоростен лост и нагар таван над шофьора




Места с ръжди - Шофьорска врата, всички калници, изпускателна уредба:



Ударен преден десен калник – възможен проблем при пререгистрацията на колата!



Отлющен слой боя по цялата предна броня и централната конзола:



Ударен и вдлъбнат преден номер на колата:



Одрана шофьорска врата:



Лек теч на масло около главата на двигателя:

