

# CARS-HELP.COM

## Контролен лист за проверка на употребяван автомобил

Дата : 02.01.2019

Място: СОФИЯ

Извършил (2 имена): Т.С

### Данни за автомобила:

Марка и модел:AUDI A4

Номер на автомобила:БЕЗ НОМЕР

Номер на рамата:WAUZZZ8K2AA066890

Километраж:159 835 КМ

Дата на първа регистрация:02.2010

Брой на предишните собственици:

Преминати технически прегледи:

1	Документи на автомобила	Да	Не	Коментар
1,1	Голям талон	✓		
1,2	Малък талон	✓		
1,3	Последно преминат технически преглед	✓		
1,4	Сервизна книжка с фактури от извършените прегледи	✓		
1,5	Техническа документация (упътване за експлоатация)	✓		
1,6	Фактури и касови бележки за техническо обслужване	✓		
1,7	Проверка номер на рамата в интернет	✓		

2	Задължителни атрибути на/в автомобила	Да	Не	Коментар
2,1	2 броя еднакви ключове	✓		С ДИСТАНЦИОННИ
2,2	Пожарогасител	✓		
2,3	Аптечка	✓		
2,4	Триъгълник	✓		
2,5	Резервна гума и крик (в изправност)	✓		
2,6	Светлоотразителна жилетка	✓		
2,7	Комплект резервни крушки		✗	
3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар

3,1	Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини, драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения)		X	<b>ДРАСКОТИНА НА ЗАДНА БРОНЯ</b>
3,2	Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор, уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив)	V		
3,3	Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни	V		

<b>Дата на производство на стъклата:</b>				
	Предно стъкло SOLIVER			<b>СМЕНЯНО</b>
	Предно ляво стъкло PILKINGTON 43R-001582 DOT-09			OK
	Задно ляво стъкло PILKINGTON 43R-0011580 DOT -09			OK
	Стъкло багажник PILKINGTON 43R-001582 DOT -09			OK
	Задно дясно стъкло PILKINGTON 43R-000874 DOT -09			OK
	Предно дясно стъкло PILKINGTON 43R-001582 DOT -09			OK
<b>3</b>	<b>Каросерия, външен вид, екстериор</b>	<b>Да</b>	<b>Не</b>	<b>Коментар</b>
3,4	Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници)	V		
3,5	Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките са в изправност	V		
3,6	Подкалниците лягат правилно на местата си и са оригинални; Не са меки и не се огъват при допир;	V		
3,7	Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила	V		
	ГУМИ: Марка и Тип; Размер; Профил			ЛЕТНИ
3.7.1	Предна лява 225/55/16 7,45 ДОТ 02/15			CONTINENTAL
3.7.2	Предна дясна 225/55/16 7,17 ДОТ 02/15			CONTINENTAL
3.7.3	Задна лява 225/55/16 7 ДОТ 02/15			CONTINENTAL
3.7.4	Задна дясна 225/55/16 7,01 ДОТ 02/15			CONTINENTAL
3,8				
3,9	Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми 1,6 mm и зимни гуми 4 mm	V		

3,10	Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини, стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла)	V	
3,11	Джантите на гумите не са изкривени, счупени, одраскани, замърсени, ръждясали	V	
3,12	Проверката на амортизьорите показва, че са в добро състояние	V	
<b>3</b>	<b>Каросерия, външен вид, екстериор</b>	<b>Стойности</b>	<b>Коментар</b>
	<b>Сила на лака</b>		
3,13	Преден капак	187-194	ПРЕБОЯДИСАН
3,14	Преден ляв калник	184-200	ПРЕБОЯДИСАН
3,15	Предна лява врата	201-211	ПРЕБОЯДИСАН
3,16	Задна лява врата	174-195	ПРЕБОЯДИСАН
3,17	Заден ляв калник	202-204	ПРЕБОЯДИСАН
3,18	Багажник	187-189	ПРЕБОЯДИСАН
3,19	Заден десен калник	197-212	ПРЕБОЯДИСАН
3,20	Задна дясна врата	210-214	ПРЕБОЯДИСАН
3,21	Предна дясна врата	220-239	ПРЕБОЯДИСАН
3,22	Преден десен калник	274-341	ПРЕБОЯДИСАН
3,23	Покрив	102-147	ОК

4	Купе, интериор	Да	Не	Коментар
4,1	Няма влага под подложките на пода, клима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла	V		
4,2	Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени)	V		
4,3	Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки)	V		
4,4	Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на седалките, отстранете калъфите)		X	ШОФ.СЕДАЛКА ИМА ПЕТНА-ЗАХАБЕНА
4,5	Скоростен лост, педали, волан не са изхабени и износени; не са сменяни наскоро;	V		
4,6				
4,7	Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация, климатична уредба, отопление, клаксон)	V		
4,8	Касетофонът работи; Навигацията работи; Всички високоговорители работят;	V		

4,9	Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.)	✓		
4,10	Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на километража	✓		
4,11	При въртене на волана няма луфтове и нехарактерни звуци	✓		

5	Двигателен отдел	Да	Не	Коментар
5,1	Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на картончето за смяна на маслото)	✓		
5,2	Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност	✓		
5,3	Двигателят е студен преди запалването	✓		
5,4	Запалването на двигателя е лесно; няма скърцане, тракане, виене и вдигане на обороти;	✓		
5,5	Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя	✓		
5,6	Оборотите на празен ход са стабилни и са под 1000	✓		
5,7	При рязко подаване на газ няма нехарактерни звуци и шумове; Двигателят поема добре газта и връща нормално оборотите	✓		
5,8	При работещ двигател и отвита капачка за маслото няма духане и изхвърляне на масло от отвора	✓		
5,9	Няма бяла пяна или филм на капачката за маслото (в противен случай уплътнението на главата на цилиндъра е дефектно)	✓		
5,10	При форсиране на двигателя от ауспуха не излиза черен или бял дим;	✓		
5,11	Полюсите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация	✓		
5,12	Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени)	✓		
5,13	Шумът от мотора е нормален, няма виене, тракане, трополене;	✓		

6	Под автомобила	Да	Не	Коментар
6,1	Спирачните дискове и накладки са в изправност		✗	КОРОЗИРАЛИ ПРЕДНИ ДИСКОВЕ
6,2	По ауспуха няма наслоено масло; ауспухът не е омаслен	✓		
6,3	Амортизьорите не изпускат течност, не тракат	✓		
6,4	Нивото на спирачната течност е в норма и в изправност	✓		

6,5	Други места с ръжда и поправки	V	
-----	--------------------------------	---	--

7	Тест драйв/ пробно каране	Да	Не	Коментар
7,1	Ускорение			
7,2	Спирачен път, спирачен ефект			
7,3	Съединителят има нормален ход			
7,4	Проверката на амортизаторите показва, че са в добро състояние			
7,5	След тест-драйва няма течове в двигателния отдел			
7,6	При движение по инерция няма съмнителни шумове			
7,7	При движение по прав път колата не занася на една страна и не губи траекторията си			
7,8	При спиране колата спира в права посока; не занася на една страна			
7,9	В скоростния лост няма луфтове			
7,10	Ръчната спирачка работи и хваща при спиране под наклон			
7,11	При въртене в кръг няма трополене и скърцане от гумите			

\* Условия за проверка:

\*ПБ- предна броня; ПЛК-преден ляв калник; ПДК - преден десен калник;

\*ЗБ - задна броня; ЗЛК - заден ляв калник; ЗДК - заден десен калник

\*ПДК - преден десен калник; ПЛК - преден ляв калник

\*ЗДК - заден десен калник; ЗЛК - заден ляв калник

\*ПДПК - преден десен подкалник; ПЛПК - преден ляв подкалник

\*ЗДПК - заден десен подкалник; ЗЛПК - заден ляв подкалник











